

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON GRACIAS A DIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0087-43	FECHA:	11/06/2025



Foto1: CUBIERTA DE LAMINAS



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PUERTA DE METAL EXISTENTE DETERIORADA



Foto 4: VENTANAS DETERIORADAS



Foto 5: SISTEMA ELECTRICO



Foto 6: PISO DETERIORADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Teresa melido Gc

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público