

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON GRACIAS A DIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0087-43	FECHA:	15/08/2025



Foto1: CUBIERTA DE LAMINAS



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PUERTA DE METAL EXISTENTE DETERIORADA



Foto 4: VENTANAS DETERIORADAS



Foto 5: SISTEMA ELECTRICO




Foto 6: PISO DETERIORADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Revesa melido G C

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON GRACIAS A DIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0087-43	FECHA:	15/08/2025



Foto1: PISO DETERIORADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Teresamelida G C</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--