



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PEÑA FLOR XOXLAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0091-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustrucción de ventanas de madera por metal mas vidrio de 5 mts. de alto x 1 mt. de ancho



Foto 4: Mejoramiento con balcones de metal de 6 mts. de alto x 1.5 mts. de ancho



Foto 5: Sustrucción de puerta de madera a metal de 2.20 mts. de alto x 1.00 mt. de ancho



Foto 6: Mejoramiento con piso de torta de concreto en aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PEÑA FLOR XOXLAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0091-43	FECHA:	17 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---