

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LUCHA VILLA LAURA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0092-43	FECHA:	11/06/2025



Foto1: láminas en malas condiciones



Foto 2: estructura de techos en malas condiciones




Foto 3: piso en malas condiciones



Foto 4: pintura en malas condiciones



Foto 5: muro perimetral en condiciones precarias




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

