

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenago ✓	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM caserío La Lucha Villa Laura ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Lucha Villa Laura ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0092-43 ✓	FECHA:	22 de Agosto de 2025 ✓



Foto1: Colocando el techo.



Foto 2: Colocando Estructura de soporte de techo.



Foto 3: Colocando piso de granito.



Foto 4: Pintando en el interior.



Foto 5: Colocando la malla.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

