



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM caserío La Lucha Villa Laura	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Lucha Villa Laura
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0092-43	FECHA:	27 de agosto de 2025



Foto1: Lámina nueva.



Foto 2: Estructura de soporte de techo nueva.



Foto 3: Piso de granito finalizado.




Foto 4: Pintura nueva en el interior .



Foto 5: Finalización de colocado de tubos y mallas nuevas.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, al finalizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

