

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Linda, aldea Yula San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0102-43	FECHA:	10 de octubre de 2025



Foto1: Portón en malas condiciones



Foto 2: malla de circulación en malas condiciones



Foto 3: Piso Granito en malas condiciones



Foto 4 Piso deteriorado necesita ser sustituido





Foto 5 Reparación de cuneta de concreto



Foto 6 Reparacion de banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPM	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	---