



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Linda, aldea Yula San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0102-43	FECHA:	15 de diciembre de 2,025.



Foto1: Colocación de portón



Foto 2: colocación de malla perimetral



Foto 3: colocación de piso granito



Foto 4: sustitucion de piso de concreto deteriorado




Foto 5: Colocación de plancha de concreto a cuneta



Foto 6: Colocacion de banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

