



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Linda, aldea Yula San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0102-43	FECHA:	19 de diciembre de 2,025.



Foto 1: Portón de metal colocado



Foto 2: Muro perimetral colocado



Foto 3: Colocación de piso granito finalizado



Foto 4: Piso de concreto colocado



Foto 5: Plancha de concreto a cuneta colocado



Foto 6: Banqueta de concreto finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPM



Firma y Sello Director Centro Educativo

