



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Providencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0103-43	FECHA:	11/06/2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal




Foto 3: Sustitución de puertas de madera por puerta de metal (2.10m de alto x 1.00m de ancho)



Foto 4: Sustitución de balcones de madera por metal




Foto 5: Sustitución de canal de pvc



Foto 6: sustitución de bajada de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEA	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---