



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Caserio Zapotal II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Zapotal II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0106-43	FECHA:	11/06/2025



Foto 1: Sustitución de laminas de cocina



Foto 2: Sustitución de pilas de madera



Foto 3: Sustitución de inodoro



Foto 4: Sustitución de puertas



Foto 5: Sustitución de plancha



Foto 6: Sustitución de canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bitagzav

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Caserío Zapotal II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Zapotal II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0106-43	FECHA:	11/06/2025



Foto1: Sustitución de pintura



Foto 2: sustitución de deposito de agua 2500Lt




Foto 3: Susutitución de ventanas



Foto 4: Mejoramiento de piso (Cocina)

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

317229V

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

