Ministerio de Educación
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO
## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | Santa Cruz Barillas |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Comitancito, Aldea Yula San Juan |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-0109-43 | FECHA: | 10 de octubre de 2025 |



**Foto1: Sustitución de ventanas de madera por PVC con vidrio de 1.50 por 2 Mts.**

**Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito**

**Foto 3: Reparación de repello y cernido de paredes.**



**Foto 4: Reparación de sistema eléctrico**

**Foto 5: Reparación de muro perimetral con malla galvanizada**

**Foto 6: Reparación de servicios sanitarios**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Comitancito Aldea Yula San Juan Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Comitancito DIRECCIÓN Aldea Yula San Juan Barillas, Huehuetenango