



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Comitancito, Aldea Yula San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0109-43	FECHA:	01 de diciembre de 2025



Foto 1: Sustrucción de ventanas de madera por PVC con vidrio de 1.50 por 2 Mts.



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso de granito




Foto 3: Reparación de repello y cernido de paredes.




Foto 4: Reparación de sistema eléctrico



Foto 5: Reparación de muro perimetral con malla galvanizada




Foto 6: Reparación de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público