



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Comitancito, Aldea Yula San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0109-43	FECHA:	18 de diciembre de 2025




Foto1: Sustitución de ventanas de madera por PVC con vidrio de 1.50 por 2 Mts.



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 3: Reparación de repello y cernido de paredes.



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico



Foto 5: Reparación de muro perimetral con malla galvanizada




Foto 6: Reparación de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

