

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Montequino, Nuevo Malacatan, Ixcán Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0111-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de cemento líquido por piso de granito



Foto 2: Reparación de tubo gh y malla galvanizada de 1.5m



Foto 3: Sustrucción de puerta de madera por metal (2.10m de alto y 1.00 de ancho)



Foto 4: Sustrucción de portón de madera por metal (2m de alto y 3.30m de ancho)




Foto 5: Sustrucción de ventanas de madera por metal mas vidrio (1.10m de alto y 2m de ancho)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro C. R. R.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

