

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Montequino, Nuevo Malacatan, Ixcán Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0111-43	FECHA:	27/10/2025




Foto1: Sustitución de piso de granitos de la Escuela.



Foto 2: Reparación de tubo gh y malla galvanizada de 1.5m



Foto 3: Sustitución de puerta de metal (2.10m de alto y 1.00de ancho)




Foto 4: Sustitución de barandas de metal (2m de alto y 3.30m de ancho)





Foto 5: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio (1.10m de alto y 2m de ancho)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro El Brdo

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

