



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Montequino, Nuevo Malacatan, Ixcán Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0111-43	FECHA:	7/11/2025



Foto1: Sustitución de piso de granitos de la Escuela.



Foto 2: Reparación de tubo gh y malla galvanizada de 1.5m



Foto 3: Sustitución de puerta de metal (2.10m de alto y 1.00m de ancho)




Foto 4: Sustitución de barandas de metal (2m de alto y 3.30m de ancho)





Foto 5: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio (1.10m de alto y 2m de ancho)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público