



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	cantón la Libertad Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0112-43	FECHA:	17/03/2025



Foto 1: Sustrución de lámina



Foto 2: Sustrución de estructuras de soporte



Foto 3: Sustrución de puerta



Foto 4: Sustrución de ventana de madera por ventana metálica



Foto 5: Mejoramiento de piso



Foto 6: Mejoramiento de pared en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo P...





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	cantón la Libertad Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0112-43	FECHA:	17/03/2025



Foto 7: Sustrucción de estufa rural



Foto 8: Sustrucción de pila



Foto 9: Sustrucción de portón



Foto 10: Sustrucción de poste de madera y malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo

