



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento La Felicidad Yulaxac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0145-41	FECHA:	10 de octubre de 2025



Foto1: Lámina en malas condiciones.




Foto 2: Estructura de techo de madera en mal estado.



Foto 3: Puerta de madera en mal estado.



Foto 4: Inexistencia de balcones de metal en ventanas.



Foto 5: Servicio de Instalación de techo de soporte de metal.



Foto. 6; Cocina en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

