

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento La Felicidad Yulaxac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0145-41	FECHA:	08 de diciembre de 2025



Foto1: Lámina Troquelada calibre 26 Instalada.



Foto 2: Estructura de techo de metal Instalada.



Foto 3: Puerta metal instalada.



Foto 4: Balcón de ventana instalado.



Foto 5: Estructura de techo de metal instalado.



Foto 6: Ambiente de cocina mejorado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Directo

