Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1326 0158 45	FECHA:	10/10/2025

Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA

Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA

Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS

Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO

Foto 6: SUSTITUCIÓN DE INODOROS, LAVAMANOS Y MINGITORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Organización de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecumdaris	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1326 0158 45	FECHA:	10/10/2025



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC



Foto 8: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL

Foto 9: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

Foto 10: REPELLO EN PARED DE MURO PERIMETRAL



Foto 11: REPELLO EN PARED DE BAÑOS

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el numeral de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público