

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1326 0158 45	FECHA:	15/01/2026




Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE INODOROS, LAVAMANOS Y MINGITORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundarias	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1326 0158 45	FECHA:	15/01/2026



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC



Foto 8: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 9: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 10: REPELLO EN PARED DE MURO PERIMETRAL



Foto 11: REPELLO EN PARED DE BAÑOS

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se permite un máximo de 10 hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

