

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1326 0158 45	FECHA:	28/02/2026



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE INODOROS, LAVAMANOS Y MINGITORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Realizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundarías	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Quetzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1326 0158 45	FECHA:	28/02/2026



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC



Foto 8: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 9: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 10: REPELLO EN PARED DE MURO PERIMETRAL



Foto 11: REPELLO EN PARED DE BAÑOS

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

