

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTON NARANJALES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Naranjales, aldea San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0167-43	FECHA:	6/06/2025




Pintura en muros exteriores e interiores



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Sustitución de balcones de metal (1.70m de alto * 1.30m de ancho)



Sustitución de piso de torta de concreto




Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, y actualizar el número de hojas.

Evil Reyes

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Signature]

Firma y Sello del Director de Mantenimiento Público

