

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN NARANJALES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Naranjales, aldea San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0167-43	FECHA:	01/08/2025



Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustitución de balcones de metal (1.70m de alto * 1.30m de ancho)



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Evil Rex
Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

