



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nucá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0169-45	FECHA:	10 de octubre de 2025



Foto1: Renglón 1, cubierta de lámina (segundo nivel)



Foto 2: Renglón 2, sustitución de piso de granito (dirección)



Foto 3: Renglón 2, sustitución de piso de granito (cocina escolar)



Foto 4: Renglón 2, sustitución de piso de granito (aulas)


Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

