



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nucá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0169-45	FECHA:	03 de diciembre de 2025




Foto1: Renglón 1, cubierta de lámina (segundo nivel)



Foto 2: Renglón 2, sustitución de piso de granito (dirección)



Foto 3: Renglón 2, sustitución de piso de granito (cocina escolar)



Foto 4: Renglón 2, sustitución de piso de granito (aulas)




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

