Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nucá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0169-45	FECHA:	15 de diciembre de 2025

Foto1: Renglón 1, cubierta de lámina (segundo nivel)



Foto 2: Renglón 2, sustitución de piso de granito (dirección)

Foto 3: Renglón 2, sustitución de piso de granito (cocina escolar)



Foto 4: Renglón 2, sustitución de piso de granito (aulas)

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Organización de Padres de Familia Instituto Nacional de Educación Básica Aldea Nuca Barillas Huehuetenango

Firma y sello del Presidente de la OPF

Instituto Nacional de Educación Básica Aldea Nucá DIRECCION Barillas Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público