

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA PRIMAVERA, ALDEA YULA SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0170-43	FECHA:	9/09/2025




Foto 1: Sustrucción de lámina Cocina




Foto 2: Sustrucción de puertas en servicio sanitario



Foto 3: Sustrucción de puerta de aula 1.90 por 0.90



Foto 4: Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 5: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 6: Pintura de muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saupeas

Firma y sello del Presidente de la OPR



Juan

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA PRIMAVERA, ALDEA YULA SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0170-43	FECHA:	9/09/2025



Foto7: Sustitución de cableado eléctrico



Foto 8: Sustitución de plancha de metal



Foto 9: Sustitución de pila de plástica de dos lavaderos




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Saufer

Firma y sello del Presidente de la OPF



Juan

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA PRIMAVERA, ALDEA YULA SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0170-43	FECHA:	19/11/2025



Foto1: Mejoramiento pared de Cocina




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

