

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL NARANJO, ALDEA AMELCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0184-43	FECHA:	11/06/2025




Foto1: Lámina en malas condiciones



Foto 6: colocación de balcones



Foto 3: sustitución de estructura de madera por metal



sustitución de puertas en mal estado.




Foto 5: sustitución de cable



Foto 3: sustitucion de interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramón Juan R

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL NARANJO, ALDEA AMELCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0184-43	FECHA:	11/06/2025



Foto1: sustitución de piso en mal estado



foto. 4: sustitución de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramón Juan R.

Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar



[Signature]

Firma y Sello Director de Educación Pública

