



Ministerio de Educación
G u e h u e t e n a n g o

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL NARANJO, ALDEA AMELCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0184-43	FECHA:	27/09/2025



Foto 1 SUSTITUCION DE LAMINA



foto. 2 INSTALACIÓN DE VALCONES



foto. 3 INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL POR MADERA



foto. 4 INSTALACIÓN DE PUERTAS



foto. 5 INSTALACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



foto. 6 INSTALACION DE INTERRUPTORES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se contabilizan en el número de hojas.

Ramón Juan R

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Escolar Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL NARANJO, ALDEA AMELCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0184-43	FECHA:	27/09/2025



Foto 1 INSTALACIÓN DE PISO DE GRANITO



foto. 2 INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Ramón Juan R.</i></p> <p>Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Campo Educativo</p>
---	---

