

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL NARANJO, ALDEA AMELCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0184-43	FECHA:	27/09/2025



Foto 1 TERMINACIÓN DE INSTALACION DE LAMINA



foto. 2 TERMAION DE COLOCAR LOS BALCONES



foto. 3 ESTRUCTURA D METAL



foto. 4 COLOCACIÓN DE PUERTAS



foto. 5 INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO




foto. 6 INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramon Juan R

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL NARANJO, ALDEA AMELCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0184-43	FECHA:	27/09/2025



Foto 1 INSTALACIÓN DE PISO DE GRANITO





foto. 2 INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramón Juan R

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director de la Escuela Pública

