

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERM

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA ROSA
ESTABLECIMIENTO:	13-26-0191-45	FECHA:	17 DE MARZO DE 2025



Foto1: LÁMINA DE TECHO DEL PATIO DAÑADA



Foto 2: SOPORTES DE TECHO DAÑADOS Y DE MADERA



Foto 3: PUERTA DE COCINA DAÑADA




Foto 4: VENTANAS DE MADERA DAÑADAS DE LA COCINA



Foto 5: PISO DE COCINA DAÑADO




Foto 6: PLANCHAS DE CONCRETO DEL PATIO DAÑADAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

Ministerio de Educación									
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERM		PREVIO	X	DURANTE			POSTERIOR		
DEPARTAMEN TO:	HUEHUETENANGO			MUNICIPIO:		SANTA CRUZ BARILLAS			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIE	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA			DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:		CASERÍO SANTA ROSA			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIE	13-26-0191-45			FECHA:		20 DE MARZO DE 2025			



Foto7: GRIETAS Y FISURAS EN MUROS DE LA COCINA



Foto 8: ESTUFA RURAL EN MAL ESTADO



Foto 9: COCINA EN MAL ESTADO



Foto 10: PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS DETERIORADA Y CON FILTRACIÓN DE AGUA



Foto 11: DEPÓSITO DE AGUA CON FUGA POR LACERACIÓN



Foto 12: SISTEMA ELECTRICO DE ENTECHADO DE PATIO EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINA	PREVIO	X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO		MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA		DIRECCIÓN DEL	CASERIO SANTA ROSA
ESTABLECIMIENT	13-26-0191-45		FECHA:	20 DE MARZO DE 2025



Foto 13: TUBOS Y MALLA EN MAL ESTADO



Foto14: PINTURA DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES DETERIORADAS DEL INSTITUTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--