

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN MAYA JAGUAR, CASERÍO YULWITZ GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0204-43	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: piso deteriorada



Foto 2: malla remendada con tabla



Foto 3: Banquetas en mal estado



Foto 4: Losa de patio en mal estado




Foto 5: Tapaderas sanitario en mal estado.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlos Rernoso Tomás

Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

