

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN MAYA JAGUAR, CASERÍO YULWITZ GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0204-43	FECHA:	12/12/2025



Foto1: En esta fotografía se puede evidenciar la colocación de pisos de granito en proceso en aulas del centro educativo.



Foto 2: En esta fotografía se puede observar el cambio de tubo hg y malla galvanizada del centro educativo.



Foto 3: En la fotografía se evidencia proceso de la colocación de banquetas de concreto del establecimiento.



Foto 4: Se evidencia la colocación de losa de patio en proceso de ejecución.



Foto 5: En la fotografía se evidencia el cambio de las tapaderas de sanitarios que estaban en mal estado del centro educativo.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlos Rexnoso Tomás
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

