Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN MAYA JAGUAR, CASERÍO YULWITZ GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0204-43	FECHA:	12/26/2025



Foto1: En la fotografía se puede evidenciar que se ha culminado la sustitución de pisos de concreto por pisos de granito en aulas del establecimiento.



Foto 2: En la fotografía se puede evidenciar que se ha finalizado la reparación de tubo hg y malla galvanizada del centro educativo.



Foto 3: En la fotografía se puede evidenciar la culminación de la reparación de banquetas de concreto .

Foto 4: se evidencia la finalización de la Losa de patio que estaban en mal estado.

Foto 5: En la fotografía se puede evidenciar que se ha cambiado las tapaderas de los sanitarios que estaban en mal estado.

Foto 6:

Observación: *Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.*

Carlos Reynoso Tomás
Firma y sello del Presidente de la OPF

EORM CANTON MAYA JAGUAR CASERIO YULWITZ GRANDE CONSEJO EDUCATIVO ALDEA OJO DE AGUA SAN RAMON BARILLAS, HUEHUETENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON MAYA JAGUAR DIRECCION CASERIO YULWITZ GRANDE ALDEA OJO DE AGUA SAN RAMON, BARILLAS, HUEHUETENANGO