

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |                                        |                                |                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                          | MUNICIPIO:                     | Santa Cruz Barillas                                              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1ra. Calle entre sexta y séptima avenida zona 1 barrio el Rastro |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-0232-45                          | FECHA:                         | 28/08/2025                                                       |



Foto1: Mejoramiento de ventanas de metal en cocina de 1.13 metros de ancho por 1.20 metros de alto.



Foto 2: Mejoramiento de Puerta de metal de 1 metro de ancho por 2 metros de alto color azul nacional con chapa marca yale en cocina



Foto 3: Mejoramiento de canal para bajadas de agua pluvial



Foto 4: Mejoramiento de malla y tubo para el resguardo del depósito de agua




Foto 5: Sustitución de torta de cemento por piso de granito



Foto 6: Mejoramiento de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se contabilizarán como hojas.





Firma y sello del Presidente de la O.E.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                                        |                                |                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                          | MUNICIPIO:                     | Santa Cruz Barillas                                              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1ra. Calle entre sexta y séptima avenida zona 1 barrio el Rastro |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-0232-45                          | FECHA:                         | 28/08/2025                                                       |



Foto7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Mejoramiento tubería PVC de agua potable




Foto 9: Reparación de cisterna de concreto (Repello e impermeabilización)




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a la vez se eliminan las hojas sobrantes.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

