

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Vicente, caserío Yuljobe, aldea Yulmacab
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0233-43	FECHA:	11 de junio de 2025



Foto1: Sustitución de lámina




Foto 2: Sustitución de estructuras de soporte




Foto 3: Sustitución de puertas de madera por metal




Foto 4: Sustitución de ventanas



Foto 5: Mejoramiento de pared



Foto 6: Sustitución de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Vicente, caserío Yuljobe, aldea Yulmacab
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0233-43	FECHA:	01 de Septiembre de 2025



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Mejoramiento de Pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

