



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Vicente, caserío Yuljobe, aldea Yulmacab
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0233-43	FECHA:	01 de septiembre de 2025



Foto1: Sustitución de lámina



Foto 2: Sustitución de estructuras de soporte




Foto 3: Sustitución de puertas de madera por metal




Foto 4: Sustitución de ventanas




Foto 5: Mejoramiento de pared



Foto 6: Sustitución de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Vicente, caserío Yuljobe, aldea Yulmacab
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0233-43	FECHA:	16 de Septiembre de 2025




Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 2: Mejoramiento de Pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

