

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Yalambe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0234-43	FECHA:	20/03/2025




Foto1: Circulación sin terminar



Foto 2: Plancha en malas condiciones y no es suficiente



Foto 3: Techo en malas condiciones



Foto 4: paredes en mal estado




Foto 5: ventanas en mal estado



Foto 6: piso en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

