

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nuevo León, aldea Piedras Blancas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-0238-43	FECHA:	17/03/2025



Foto1: Sustrucción de lámina por lámina Aluzinc troquelada.



Foto 2: Sustrucción de estructura de madera portante de lámina por estructura metálica portante de lámina.



Foto 3: sustitución de puerta de madera por puerta de metal.




Foto 4: Sustrucción de ventanas de madera por ventanas de PVC 2.90

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Agusto Gaspar DC

Firma y sello del Presidente de la OEP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

