

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                             |                                |                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                               | MUNICIPIO:                     | Santa Cruz Barillas |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB anexo a EOUM Oscar González Recinos JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 4 Calle 4-11 zona 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-1117-41                               | FECHA:                         | 11 de junio de 2025 |




Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de Puerta en sanitario de metal 1 metros X 2.14 metros



Foto 3: Sustrucción de puerta en dirección de madera a metal



Foto 4: Sustrucción de piso de granito



Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 6: Sustrucción inodoro, Mejoramiento de pared de servicio sanitario, Sustrucción lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Margarita</i></p> <p>Escuela Oficial Urbana Mixta<br/>Oscar González Recinos J.M.<br/>CONSEJO EDUCATIVO<br/>Firma y Sello del Presidente de la OPE</p> | <p><i>[Firma]</i></p> <p>Escuela Oficial Urbana Mixta<br/>Oscar González Recinos J.M.<br/>DIRECCION<br/>J.M.<br/>Santa Cruz Barillas, Huehuetenango</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                             |                                |                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                               | MUNICIPIO:                     | Santa Cruz Barillas |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB anexo a EOUM Oscar González Recinos JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 4 Calle 4-11 zona 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-1117-41                               | FECHA:                         | 11 de junio de 2025 |



Foto 7: Mantenimiento a portones de metal de 2.62metros x 3.80 metros, 2.58 metros x 3 metros y 3 metros x 2.20 metros



Foto 8: Mejoramientos de fachada de portón



Foto 9: Sustitución de ventanas de alumbrío por aluminio mas vidrio 1.8 metros x 1.10 metros



Foto 10: Sistema eléctrico, plafoneras, lámparas, toma corriente, interruptor, cableado eléctrico



Foto 11: red de drenaje

Foto12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                             |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>margarita</p> <p>Escuela Oficial Urbana Miguel<br/>Oscar González Recinos<br/>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público<br/>Barillas, Huehuetenango</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|