



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EOUM Oscar González Recinos JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4 Calle 4-11 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1117-41	FECHA:	18 de septiembre de 2025




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de Puerta en sanitario de metal 1 metros X 2.14 metros



Foto 3: Sustitución de puerta en dirección de madera a metal




Foto 4: Sustitución de piso de granito




Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 6: Sustitución inodoro, Mejoramiento de pared de servicio sanitario, Sustitución lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>margarita</p> <p>Escuela Oficial Urbana Mixta Oscar González Recinos JM. CONSEJO EDUCATIVO Firma y Sello del Presidente de la OPE Santa Cruz Barillas, Huehuetenango</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> <p>Escuela Oficial Urbana Mixta Oscar González Recinos JM. DIRECCION Santa Cruz Barillas, Huehuetenango</p>
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EOUM Oscar González Recinos JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4 Calle 4-11 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1117-41	FECHA:	18 de septiembre de 2025




Foto 7: Mantenimiento a portones de metal de 2.62 metros x 3.80 metros, 2.58 metros x 3 metros y 3 metros x 2.20 metros



Foto 8: Mejoramientos de fachada de portón



Foto 9: Sustitución de ventanas de aluminio por aluminio mas vidrio 1.8 metros x 1.10 metros



Foto 10: Sistema eléctrico, plafoneras, lámparas, toma corriente, interruptor, cableado eléctrico



Foto 11: red de drenaje

Foto12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>margarita</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p>Oscar González Recinos J.M.</p> <p>CONSEJO EDUCATIVO</p> <p>Santa Cruz Barillas, Huehuetenango</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>	<p>Sello Oficial Urbana Mixta</p> <p>Oscar González Recinos J.M.</p> <p>Santa Cruz Barillas, Huehuetenango</p>
---	--	--	--