

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea YULMACAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1119-41	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrución de canal de pvc



Foto 3: Sustrución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustrución de piso de granito



Foto 5: Sustrución de puerta (2.00m * 1.00m)



Foto 6: Sustrución de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público