



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea YULMACAP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1119-41	FECHA:	20/11/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrucción de canal de pvc



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustrucción de piso de granito




Foto 5: Sustrucción de puerta (2.00m * 1.00m)



Foto 6: Sustrucción de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público