

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1129-41	FECHA:	11 DE JUNIO DE 2025




Foto 1: Lámina cocina (ampliación) RENGLÓN 1




Foto 2: Lámina sanitarios RENGLÓN 1




Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal RENGLÓN 2




Foto 4: Puertas RENGLÓN 3



Foto 5: Sustitución del portón RENGLO 3



Foto 6: Piso Sustitución de piso de granito RENGLO 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Morales

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1129-41	FECHA:	11 DE JUNIO DE 2025




Foto7: Instalación de canchales PVC REGLÓN 5



Foto 8: Pintura exterior de paredes REGLÓN 6




Foto 9: Reparación del sistema eléctrico cocina REGLÓN 7




Foto 10: Reparación de cocina Sustitución de pilas de dos lavaderos REGLÓN 8



Foto 11: Reparación de cocina, ampliación REGLON 8

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Morales.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒





DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1129-41	FECHA:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025



FOTO 1: Mantenimiento de puertas y ventana



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---