

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1129-41	FECHA:	22 DE AGOSTO DE 2025 ✓



Foto1: Lámina cocina (ampliación) RENGLÓN 1




Foto 2: Lámina sanitarios RENGLÓN 1



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal RENGLÓN 2



Foto 4: Puertas RENGLÓN 3



Foto 5: Sustitución del portón RENGLON 3




Foto 6: Piso Sustitutción de piso de granito RENGLÓN 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Morales.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1129-41	FECHA:	22 DE AGOSTO DE 2025



Foto7: Instalación de canales PVC RENGÓN 5




Foto 8: Pintura exterior de paredes RENGÓN 6



Foto 9: Reparación del sistema eléctrico cocina RENGÓN 7





Foto 10: Reparación de cocina Sustitución de pilas de dos lavaderos RENGÓN 8



Foto 11: Reparación de cocina, ampliación RENGÓN 8

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Morales
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1129-41	FECHA:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025





FOTO 1: Mantenimiento de puertas y ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---