

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1129-41	FECHA:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto1: Lámina cocina (ampliación) RENGLÓN 1



Foto 2: Lámina sanitarios RENGLÓN 1



Foto 3: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal RENGLÓN 2




Foto 4: Puertas RENGLÓN 3




Foto 5: Sustitución del portón RENGLON 3




Foto 6: Piso Sustitución de piso de granito RENGLÓN 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Morales

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1129-41	FECHA:	08 DE SEPTIEMBRE 2025



Foto7: Instalación de caneles PVC RENGLON 5




Foto 8: Pintura exterior de paredes RENGLÓN 6




Foto 9: Reparación del sistema eléctrico cocina RENGLÓN 7




Foto 10: Reparación de cocina Sustitución de pilas de dos lavaderos RENGLÓN 8



Foto 11: Reparación de cocina, ampliación RENGLON 8

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Miguel Morales.</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1129-41	FECHA:	08 DE SEPTIEMBRE 2025





FOTO 1: Mantenimiento de puertas y ventana

FOTO 12: Mantenimiento de puertas y ventana RENGLÓN 9

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---