Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [X] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Victorias Amelco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1133-41	FECHA:	20/08/2025

Foto1: PISO

Foto 2: LOSA DE PATIO

Foto 3: PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LAS VICTORIAS AMELCO, MPIO. DE BARILLAS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Las Victorias Amelco DIRECCION Barillas, Huehuetenango