



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua Chancolín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1138-41	FECHA:	10 de octubre de 2025



Foto 1: sustitución de estructura de metal de ventana (2.30m x 1.80m)



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: sustitución de puerta (2.10m x 1.00m)



Foto 4: sustitución de piso por piso de granito



Foto 5: sustitución de portón de metal (3.49 m x 2.30m)



Foto 6: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

